



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 września 2011 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

AZP 3320/ 66/ /11

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG Doppler do badań naczyniowych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dot. warunków gwarancyjnych – W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymieniane są całe podzespoły aparatu na nowe. Z zapisu „liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3) powoduje, że nawet drobna naprawa wymaga wymiany urządzenia na nowe i zmusi Wykonawców do wycofania się z przetargów. Większość systemów posiada oprogramowanie oparte na systemie Windows, a producent nie daje gwarancji nie zawieszania się tego systemu i ca za tym idzie nie może udzielić gwarancji także Wykonawca. Zawieszenie systemu (powszechnie znane w systemach komputerowych) jest uznawane także jako przestój w pracy aparatu. Żądanie wymiany urządzenia po 3 przestojach staje się niemożliwe do wykonania i związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący „liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół (max ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Poprzez sformułowanie zapisu „liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie (max ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)” nie została narzucona konieczność wymiany całego urządzenia po 3-krotnych drobnych naprawach. Zamawiający informuje ponadto na podstawie wieloletnich obserwacji, że z pozoru drobne, ale powtarzające się usterki typu wymiana bezpieczników, czy zawieszanie się systemu operacyjnego często okazywały się objawem znacznie poważniejszych uszkodzeń aparatów medycznych.

2. Dotyczy pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o zakresie dynamiki
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -
postępowanie AZP 3320/66/ 11 wyjaśnienie
treści SIWZ 1

max 170 dB ? W praktyce wykorzystywane wartości mieszczą się w zakresie od 80 do 120 dB.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Dotyczy pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o maksymalnej częstotliwości odświeżania 300 obrazów/s ? Taka wartość jest wystarczająca nawet w aplikacjach kardiologicznych.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Dotyczy pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o regulacji kąta korekcji od - 70 stopni do 70 stopni ? Wg zaleceń dotyczących kąta korekcji, jego wartości powinny mieścić się do 60 stopni aby zminimalizować wpływ błędu ustawiania kąta korekcji na pomiar wartości prędkości.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Dotyczy pkt. 44 i 45. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne, sondę śródoperacyjną ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II 10 w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec