



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21.03.2013 r.

TE.2030/1/B/55/ /2013

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na „Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość wpłynęło pytanie.
Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

Pytanie :

„Zwracamy się do Państwa o wyjaśnienie pkt.4 zaproszenia „Wymiana 4 szt. gniazd MASTER” - czy Zamawiający posiada gniazda, które należy wymienić, czy dostarczenie gniazd jest po stronie Wykonawcy i trzeba je dodatkowo ująć w formularzu cenowym?”.

tel. Centrala
84 6773333

Odpowiedź:

Dostarczenie gniazd master jest po stronie Wykonawcy i trzeba je dodatkowo ująć w formularzu cenowym.

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524